



ENGATES E CONEXÕES parte 2

Engates Rápidos tipo Universal com trava



Engate Rápido Abrasivo




Aplicação: Abrasivos e ar
Material: Alumínio
Diâmetros: 3/4, 1, 1 1/4 e 1 1/2
Rosca: BSP - outra sob consulta
Pressão Máxima: até 100 PSI


Aplicação: Ar comprimido, Vapor e outras
Material: Bronze
Diâmetros: 1/2, 5/8, 3/4, 1
Pressão Máxima: 200 PSI

Conexões para vapor

Material: Bronze e Ferro Diâmetros: 1/2, 3/4 e 1"



Engates com travamento esfera



Aplicações: Sistema Hidráulico, Pneumáticos e etc.
Material: Latão, Aço Carbono, Inox 304 e 316..
Vedação: Buna N - outra sob consulta.
Rosca: NPT - outra sob consulta.

Pressão de trabalho: Passagem livre até 600 PSI
 Ret. no corpo e passagem livre no pino 600 PSI
 Ret. no corpo e ret. no pino até 3000 PSI